

#332272 Søknad om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker

Utlysning: 2026 - Tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker (Kirkebevaringsfondet)
Søknadstittel: Søknad om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker
Søknadsid: 332272

Opplysninger om søker

Hvilken virksomhet søker du
på vegne av?

Navn på arbeidsgiver

Hvilken type aktør søker du
på vegne av? Kirkelig fellesråd

Kort beskrivelse av organisasjonens/foretakets formål

Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet, utarbeide planer for kirkelig virksomhet i kommunen og ivareta menighetsrådets interesser i forhold til kommunen. Rådet har blant annet ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirker, anlegg, drift forvaltning og gravplasser, anskaffelse og drift av kirkekontor samt arbeidsgiveransvar for ansatte i kirkelige stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett.

Søknad

Søknadstittel Søknad om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker

Prosjektbeskrivelse

Gjelder søknaden tilskudd til et forprosjekt eller hovedprosjekt?

Ja

Hva slags type prosjekt søker du om tilskudd til?

Overordnet forprosjekt

Hvilken del av innsatsområde 1 gjelder søknaden?

- Sikring
- Istandsetting
- Konservering

Dersom søknaden også omfatter innsatsområde 3 eller 4, velger du det her

- Innsatsområde 3 - Opplevelse og formidling
- Innsatsområde 4 - Engasjement og deltakelse

Beskriv kort prosjektet

Etablere en helhetlig oversikt over Skorpa kirkes tilstand, kulturhistoriske verdi og bevaringsbehov, samt legge et faglig og økonomisk grunnlag for senere særskilte forprosjekt og hovedprosjekt. skal også fungere som lokalt kunnskapsdokument om kulturarv, naturpåvirkning og tradisjonshåndverk.

Dagens kunnskap er foreldet og mangelfull, og vær- og klimabelastning gjør skadene progresjonsutsatt. Vurdering av dagens situasjon for tilgjengelighet og adkomst. Det overordnede målet er å sikre og bevare kirken til bruk i mange år framover, og på den måten sørge for at viktig lokalhistorie kan oppleves for de kommende generasjoner.

Beskriv kort planer innenfor innsatsområde 1

Formålet er å oppdatere og utvide eksisterende tilstandsdata fra 2020 med antikvarisk vurdering. Omfatter observasjon, undersøkelser og registrering av skader, deformasjoner, fukt-/råteangrep på bærende konstruksjoner, kledning og klimaskall, tak, dører og vinduer, dokumentert gjennom foto, plan- og fasadetegninger. Vurdering av universell utforming for bruk de kommende 200 år, samt tiltak for klimatilpassning.

Beskriv kort planer innenfor innsatsområde 2

Prosjektet skal bidra til kompetanseutvikling og faglig nettverk: Kirkevergen og menighetsrådet vil bruke prosjektet som læringsarena for økt kompetanse i prosjektledelse, kulturhistorisk forvaltning og byggeteknisk oppfølging. Samarbeid med antikvarisk rådgiver, konservator og teknisk fagpersonell for å bygge tverrfaglig forståelse.

Beskriv kort planer innenfor innsatsområde 3

Prosjektet skal bidra til lokal forankring og læring: Ønskelig å samarbeide med museum, språksenter og lokale historielag for å belyse Tre stammers møte (bosetning i område med norsk, samisk og kvensk) i kirkehistorisk kontekst, samt omvisninger. Videreutvikling av kirkehelger sommerstid; Omvisninger, konserter og gudstjenester, og utarbeiding av digitalt formidlingsmaterieil.

Beskriv kort planer innenfor innsatsområde 4

Forsøke samle lokalhistorie, samt interesserte og lag/ foreninger til engasjement rundt kirken. Mulighet for omvisning under prosjektfaser, samarbeid om framtidige dagnadsordninger. Invitere videregående skoler innenfor yrkesrettede fag, historielag og også se hvordan man kan kombinere dette med innsatsområde 3 for å gjøre det til et helhetlig prosjekt som forankrer prosjektet til ung og gammel, nær og fjern.

Last opp nyeste tilstandsrapporter og foto av kjente skader/mangler

- Tilleggsopplysninger Skorpa kirke.pdf
- Tilstandsrapport Skorpa 2020.pdf

Last opp beskrivelse av forprosjektets innhold, i henhold til krav til overordnet forprosjekt

- Forprosjektets innhold-krav.pdf

Last opp beskrivelse av innsatsområdene som inngår i forprosjektet med planlagte tiltak

- Søknadstekst samlet Skorpa kirke.pdf

Last opp intensjonserklæring fra kommunen eller en foreløpig plan som viser hvordan dere planlegger å dekke egenandelen i et hovedprosjekt

- Intensjonserklæring.pdf

Last opp beskrivelse av planlagte tiltak innen innsatsområde 3 og/eller 4

- Innsatsområde 3 og 4.pdf

Budsjett

Budsjett

Oppgi totalkostnad for prosjektet

Kostnader	Beløp
Totalkostnad for prosjektet	1 182 000
Total	1 182 000

Du må fordele kostnadene utover budsjettårene for prosjektets varighet

Beløp	År
1182000	2026

Last opp budsjett

- Budsjett Skorpa kirke.pdf

Om kirken

Identifisering av kirken du søker om tilskudd til

Trykk for å se veiledningsvideo

Skriv inn Kulturminne-ID	85476-2
KulturminneID	85476-2
Kirkens navn	Skorpa kirke 2
Fylke	Troms
Kommune	Kvæningen

Beskrivelse av kirken

Kirkens byggeår	1850
Kirkens hovedmateriale	Tre
Kirkens vernestatus	Listeført kirke
Hvilket bispedømme tilhører kirken?	Nord-Hålogaland
Hvilket bevaringsprogram tilhører kirken?	Bevaringsprogram for kirker oppført etter 1850
Hvem eier kirken?	KVÆNANGEN SOKN - 977001528
Kirkeeier	KVÆNANGEN SOKN

Finansieringsansvar

Har kommunen finansieringsansvar for kirken?	Ja
Har kommunen tre eller flere fredede og listeførte kirker?	Nei
Står kommunen på ROBEEK-listen?	Nei

Er det de siste fem årene brukt mer enn 100.000.000,- på istandsetting-, sikrings- eller konserveringsprosjekter på fredete eller listeført kirkebygg i kommunen?

Nei

Har andre kirker i kommunen fått tilskudd til hovedprosjekt over denne tilskuddsordningen?

Nei

Tilleggsopplysninger Skorpa kirke, Kvæningen.

Vedlegg til søknad om forprosjekt 2025

Andre kjente feil og mangler av nylig art følger her, og er basert på ren visuell observasjon.

Dryppnese under stående kledning rundt bygget er dårlig.



Manglende steiner på skifertak.





Kittingen på vinduer er dårlig, og rundt et titalls vindusglass har falt ut/knust.



Sakristiet må jekkes opp og stables opp stein under. Utbedringsbehov trapp.



Dårlige vinduer

Takrenner innfesting

Dryppnese

Trappebord med overflateforvitring

Skjevheter dør

Konstruksjonsmessig improvisering av fundament/bæring.

Vedlikehold av tak 2000

I år 2000/2001 ble skifertak tatt ned, og lagt nytt undertak.
Kvittering vedlagt i egen pdf for arbeid og materiale.

Feil type maling innvendig

På et tidspunkt har det vært malt innvendig på inventar (Nord Troms museum?)
Denne malingen er av feil type, og sverter av ved berøring.

Annet

Tilstandsrapporten fra 2020 er ikke fullstendig, og de observasjoner som er kommentert her kan også være mangelfulle.

TILSTANDSRAPPORT

Matrikkel: **Gnr 41: Bnr 1**
Kommune: **5429 KVÆNANGEN KOMMUNE**
Betegnelse: **Skorpa / Vågan**
Adresse: **Skorpa 55, 9162 SØRSTRAUMEN**



Dato befaring: 24.11.2020
Utskriftsdato: 25.11.2020
Oppdrag nr: 1827

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Rejos AS
Sentrum 9, 9151 STORSLETT
Telefon: 77 76 49 00

Sertifisert takstmann:
Reidar Josefsen
Telefon: 900 68 850
E-post: reidar@rejos.no
Rolle: Uavhengig takstmann



Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
<http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/>

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/7e40ce25-38e4-4e71-9d61-1a8e071aca2b>

Forutsetninger

Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller selgere. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (Tilstandsanalyse av byggverk), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (byggningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1. Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggetekniske tilstandssvekkelser angis etter denne standarden på følgende måte:

- Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder bør takstmannen kontaktes for oppdatering.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Rapporten er en gjennomgang av bygningen for å sjekke tilstand på bygningen og et overslag hva det vil koste for å få den i stand så det ikke tar mer skade.
Det er et skrikende behov for å vedlikeholde bygningen.

Tilstandsrapport på Skorpa kirke. Kirken ble bygd i 1870. Hoveddelen er oppført i laftet tømmer 8" utvendig er det stående panel. Bygningen er fundamentert på murt naturstein. Utenpå er det lagt dryppnese som er råteskadet. Taket er tekket med skifer, uten takrenne.

Konklusjon tilstand

Da det ikke er noe offentlig rute til øya kun egen transport så vil det være høye riggkostnader til øya.

Taktekke på hele bygningen må skiftes	kr 270 000	Skifer stein tas ned og nytt undertak.
Samtlige 11 vinduer må skiftes	kr 235 000	Råteskadet
Utvendig panel, trapp og inngangsdører	kr 155 000	Råteskadet
Dryppenes rundt hele bygget må skiftes	kr 184 000	
Utskifting av råteskadet materialer i tårnet	kr 127 000	
Maling av hele bygget	kr 110 000	
Rigg, rydd og transport aggregat.	kr 142 000	Det er ikke strøm til øya, så det må benyttes

Total sum kr 1 223 000

Kalkulasjon kan avvike noe når arbeidet starter og det da kan dukke opp uforutsette ting under vegs.

STORSLETT, 25.11.2020



Reidar Josefsen
Takstmann
Telefon: 900 68 850

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde:	Den Norske Kirke
Takstmann:	Reidar Josefsen
Befaring/tilstede:	Befaringsdato: 24.11.2020. - Rune Mikkelsen, Konsulent. Tlf. 980 11 645 - Reidar Josefsen, Takstmann. Tlf. 900 68 850

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse:	Skorpa / Vågan
Beliggenhet:	Kirka ligger på øya Skorpa i Kvæangen kommune.
Bebyggelsen:	Øya er fraflyttet. Det er kun fritidsboliger på øya.
Om tomten:	En finner ikke tilgjengelig fradelstomt til kirka.
Tilknytning vann:	Ikke innlagt vann til bygningen.
Tilknytning avløp:	Ikke noe avløp tilknyttet.

Matrikkeldata

Matrikkel:	Kommune: 5429 KVÆNANGEN Gnr: 41 Bnr: 1
Hjemmelshaver:	Bergliot Nilsen 1/2 andel Anna Regine Jensen 1/2 andel
Adresse:	Skorpa 55, 9162 Sørstraumen
Kommentar:	En kan ikke finne noe fradeling for kirka.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Arealoversikt	24.11.2020	Kilde: Nibio	Innhentet	1	Ja
Tegning					Ja
Norges Eiendommer	24.11.2020	Kilde: Ambita	Innhentet	9	Ja

Bygninger på eiendommen

Kirke

Bygningsdata



Byggeår: 1850

Arealer

Etasje	Bruttoareal	Bruksareal BRA m²			Kommentar
	BTA m²	Totalt	Primær P-ROM	Sekundær S-ROM	
1. etasje	150	135		135	
Galleri	39	34		34	
Sum bygning:	189	169	0	169	

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Arealet er målt innvendig med laser måler.

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Kirke

Utendørs, generelt - Kirke / 1. etasje	
Beskrivelse:	Utvendige vegger er panelt og dryppnese som er råteskadet. Vinduer er enkel glass og kitt er løsnet. Sprosser er råteskadet. Utvendig trapper både til sakristiet og hovedinngang.
	Nedre del av panel og dryppnese rundt hele bygget er råteskadet og bør skiftes.
	Alle vinduer bør skiftes.
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	Deler av panel og dryppnese må skiftes. TG: 3

Innvendige dører - Kirke / 1. etasje / Kirkeskipet	
Beskrivelse:	Innvendige dører er fra byggeår. Inngangsdører er fukt og råteskadet og bør skiftes.
	
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	Inngangsdører bør skiftes. TG: 2

Overflater på innvendige gulv - Kirke / 1. etasje / Kirkeskipet	
Beskrivelse:	Gulvet er malte bor. Gulvet er noe ujevnt, men ikke noe skadet ellers. Malt gulv i hele bygget.
	
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	

Overflater på innvendig himling - Kirke / 1. etasje / Kirkeskipet	
Beskrivelse:	Fuktskadet himling som bør skiftes. Taket er tekket med skiferstein. Undertaket er ikke tett noe som fører til fukt i himling. Fuktskade i himling, men usikker om det er råteskadet.
	
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	Takstein må taes ned og ny taktro og undertak må skiftes. Det er der fuktskade på himling kommer fra. TG: 3

Overflater på innvendige vegger - Kirke / 1. etasje / Sakrestiet

Beskrivelse:	Sakrestiet er oppført i bindingsverk. Tårnet har fuktskade.	
	Fukt i himling både på sakrestiet og våpenrom.	
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	Tårnet bør utbedres ved å skifte ut materialet som har fuktskade.	TG: 3 

Overflater på innvendige vegger - Kirke / 1. etasje / Gang/våpenrom

Beskrivelse:	Våpenrommet er oppført i bindingsverk. Vegger er kun enkel bindingsverk.	
		
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	Bør forsterke vegger.	TG: 2 

Overflater på innvendige gulv - Kirke / 1. etasje / Galleri

Beskrivelse:	Galleriet er ikke noe skade. Tårnet er noe råteskadet og bør utbedres.	
	Råteskadet i tårnet.	
Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:	Må skiftes ut råteskadet bord.	TG: 3 

Andre bilder

Kirke 1. etasje



Kirke Galleri




Andre bilder for oppdraget



Råteskade i tårnet.



Oppe i tårnet.



0 200 400 600m Målestokk 1: 25000 ved A4 utskrift Utskriftsdato: 24.11.2020 16:12 Eiendomsdata verifisert: 09.10.2020 13:59	Markslag (ARS) 7 klasser TEGNFORKLARING <table> <tr> <td></td><td>Fulldyrka jord</td><td>5.6</td></tr> <tr> <td></td><td>Overflatedyrka jord</td><td>29.1</td></tr> <tr> <td></td><td>Innmarksbeite</td><td>9.8</td></tr> <tr> <td></td><td>Produktiv skog *</td><td>25.1</td></tr> <tr> <td></td><td>Annet markslag</td><td>3519.5</td></tr> <tr> <td></td><td>Bebygg, samf., vann, bre</td><td>69.5</td></tr> <tr> <td></td><td>Ikke kartlagt</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td>Sum</td><td>3658.6</td></tr> </table>		Fulldyrka jord	5.6		Overflatedyrka jord	29.1		Innmarksbeite	9.8		Produktiv skog *	25.1		Annet markslag	3519.5		Bebygg, samf., vann, bre	69.5		Ikke kartlagt	0.0		Sum	3658.6	Kartet viser valgt type gårdskart for eiendommen man har søkt på. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
	Fulldyrka jord	5.6																								
	Overflatedyrka jord	29.1																								
	Innmarksbeite	9.8																								
	Produktiv skog *	25.1																								
	Annet markslag	3519.5																								
	Bebygg, samf., vann, bre	69.5																								
	Ikke kartlagt	0.0																								
	Sum	3658.6																								
GÅRDSKART 5429-41/1/0 Tilknyttede grunneiendommer: 41/1/0	* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet lav eller bedre.	— Arealressursgrenser □ Eiendomsgrenser ● Driftssenterpunkt																								

ambita

Dato: 24.11.2020

5429/41/1/0/0
Skorpa 55
9162 SØRSTRAUMEN

Oppsummering

Eiere (2)
Siste omsetning
Matrikelopplysninger
Ikke tinglyst eierforhold (0)
Kulturminner på matrikkelen (8)
Grunnforurensing (0)
Klage på vedtak i Matrikkelen (0)
Forretninger (4)
Matrikelens adresser (2)
Bolig- og bygningsopplysninger (4)

Eiere

ID	Født	Navn	Andel	Adresse	Rolle
	14/03-1941	Nilsen Bergljot	1 / 2	Lyngåsveien 3, 3243 KODAL	HJEMMELSHAVER
	27/05-1942	Jenssen Anna Regina	1 / 2	Lindebergåsen 52C, 1068 OSLO	HJEMMELSHAVER

Siste omsetning

Tinglyst dato	Kjøpesum	Omsetningstype	Dokumenttype	Gjelder hele eiendommen	Gjelder flere eiendommer
28/03-1995	0	SKIFTEOPPGJØR	Hjemmel til eiendomsrett	Ja	Ja

Matrikelopplysninger

Type	BEST. GRUNNEIENDOM	Matrikelført	Ja	Antall teiger	6
Bruksnavn	SKORPA - VÅGAN	Har festegrunn	Ja	Seksjonert	Nei
Etableringsdato		Skyld	1,18	Areal	142536.7 m ²
Tinglyst	Ja	Landbruk	Nei	Arealkilde	BEREGNET AREAL
Arealmerknad	Hjelpelinje vannkant	Næringsgruppe			

Ikke tinglyst eierforhold

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner

I matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

17598 ARKEOLOGISK LOKALITET

Art	BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	ARKEOLOGISK LOKALITET
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	31/10-2015

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

37130 ARKEOLOGISK LOKALITET

Art	BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	ARKEOLOGISK LOKALITET
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	12/01-2017

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

59966 KIRKESTED

Art	KIRKEGÅRDSLOKALITET
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	KIRKESTED
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	28/03-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

85476 KIRKESTED

Art	KIRKESTED
Vernetype	LISTEFØRT KIRKE
Kategori	KIRKESTED
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	10/04-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

87932 KIRKESTED

Art	KIRKEGÅRDSLOKALITET
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	KIRKESTED
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	13/04-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

87933 KIRKESTED

Art	KIRKEGÅRDSLOKALITET
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	KIRKESTED
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	13/04-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

87934 KIRKESTED

Art	KIRKEGÅRDSLOKALITET
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	KIRKESTED
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	13/04-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

161400 ARKEOLOGISK LOKALITET

Art	BOSETNING-AKTIVITETSOMRÅDE
Vernetype	AUTOMATISK FREDET
Kategori	ARKEOLOGISK LOKALITET
Matrikkelført	06/02-2013
Oppdatert	04/08-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)

Grunnforurensing

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Forretninger**01/01-2020 OMNUMMERERING****Forretning** 01/01-2020**Matrikkelført** 01/01-2020

Rolle	Matrikkel	Arealendring
MOTTAKER	5429/41/1/0/0	0
MOTTAKER	5429/41/1/1/0	0

02/04-1969 SKYLDELING**Forretning** 02/04-1969**Matrikkelført**

Rolle	Matrikkel	Arealendring
AVGIVER	5429/41/1/0/0	-1170
MOTTAKER	5429/41/13/0/0	1170

08/06-1857 SKYLDELING**Forretning** 08/06-1857**Matrikkelført**

Rolle	Matrikkel	Arealendring
AVGIVER	5429/41/1/0/0	0
MOTTAKER	5429/41/2/0/0	0

NYMATRIKULERING**Forretning****Matrikkelført**

Rolle	Matrikkel	Arealendring
MOTTAKER	5429/41/1/0/0	0

Matrikkelens adresser

Kommune 5429 KVÆNANGEN

Grunnkrets 102 VALANHAMN/SKORPA

Kirkesogn 11040601 Kvænanngen

Valgkrets 4 BUREFJORD

Adresser	Oppdatert	Koord.sys.nr	Koordinat X	Koordinat Y
Skorpa 55, gatenr 1039, 9162 SØRSTRAUMEN	28/09-2019	23	7772398.48	757148.41
Skorpa 78, gatenr 1039, 9162 SØRSTRAUMEN	28/09-2019	23	7772343.49	757410.89

Bolig- og bygningsopplysninger

Bygning 1 av 4: VÅNINGH. BENYTTES SOM FRITIDSB

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Skorpa 78	H0101	BOLIG			0	0	0

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe	IKKE OPPGITT	Bebygd areal		Rammetillatelse	
Bygningsstatus	TATT I BRUK	BRA bolig		Igangset.till	
Energikilde		BRA annet		Ferdigattest	
Oppvarming		BRA totalt		Midl.brukstill.	
Avløp		Har heis	Nei	Tatt i bruk (GAB)	
Vannforsyning				Antall boliger	1
Bygningsnummer	192242738			Antall etasjer	1

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
H01	1								

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygningskoodinater:

Koord.sys.nr	Koordinat X	Koordinat Y
23	7772343	757411

Bygning 2 av 4: HUS FOR DYR/LANDBR.LAGER/SILO**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
		UNUMMERERT BRUKSENHET			0	0	0

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe	JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE	Bebygd areal	Rammetillatelse
Bygningsstatus	TATT I BRUK	BRA bolig	Igangset.till
Energikilde		BRA annet	Ferdigattest
Oppvarming		BRA totalt	Midl.brukstill.
Avløp		Har heis	Tatt i bruk (GAB)
Vannforsyning			Antall boliger
Bygningsnummer	192242746		Antall etasjer

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygningskoodinater:

Koord.sys.nr	Koordinat X	Koordinat Y
23	7772300	757413

Bygning 3 av 4: NAUST BÅTHUS SJØBU

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
UNUMMERERT BRUKSENHET					0	0	0

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe	ANNET SOM IKKE ER NÆRING	Bebygd areal		Rammetillatelse
Bygningsstatus	TATT I BRUK	BRA bolig		Igangset.till
Energikilde		BRA annet		Ferdigattest
Oppvarming		BRA totalt		Midl.brukstill.
Avløp		Har heis	Nei	Tatt i bruk (GAB)
Vannforsyning				Antall boliger
Bygningsnummer	192242754			Antall etasjer

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygningskoodinater:

Koord.sys.nr	Koordinat X	Koordinat Y
23	7772366	757369

Bygning 4 av 4: KIRKE KAPELL**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Skorpa 55	H0102	ANNET ENN BOLIG			0	0	0

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe	HELSE- OG SOSIALTJENESTER	Bebygd areal		Rammetillatelse
Bygningsstatus	TATT I BRUK	BRA bolig		Igangset.till
Energikilde		BRA annet		Ferdigattest
Oppvarming		BRA totalt		Midl.brukstill.
Avløp		Har heis	Nei	Tatt i bruk (GAB)
Vannforsyning				Antall boliger
Bygningsnummer	192242762			Antall etasjer

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:**Enkeltminne:****85476 KIRKESTED**

Art	KIRKESTED
Vernetype	LISTEFØRT KIRKE
Kategori	KIRKESTED
Matrikkelført	16/01-2010
Oppdatert	10/04-2016

[Gå til kulturminnesøk sine sider](#)


Bygningskoordinater:

Koord.sys.nr	Koordinat X	Koordinat Y
23	7772392.998	757152.999

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.

STORING KONT.
M. 1: 100
0.10.20



Krav

Post 001: Tilstandsvurdering, utvidet nivå 2 undersøkelse

Formålet er å oppdatere og utvide eksisterende tilstandsdata fra 2020 med antikvarisk vurdering. Omfatter observasjon, undersøkelser og registrering av skader, deformasjoner, fukt-/råteangrep på bærende konstruksjoner, kledning og klimaskall, tak, dører og vinduer, dokumentert gjennom foto, plan- og fasadetegninger.

Tilstandsvurderingen skal oppsummeres i egen rapport. Dagens kunnskap er foreldet og mangelfull, og vær- og klimabelastning gjør skadene progresjonsutsatt.

Vurdering av dagens situasjon for tilgjengelighet og adkomst/ Vurdering av universell utforming for bruk de kommende 200 år, samt tiltak for klimatilpassning.

Post 002: Utarbeide oversikt over bygnings- og interiørhistorie/ endringshistorikk, og innhente historiske teninger og bilder ved gjennomføring av arkivsøk

Dokumentere kirkens endringshistorikk og opprinnelig utforming, inkludert materialbruk, malingslag og tidligere reparasjoner. Arkivsøk i riksantikvaren, kirkearkiv og lokalhistorie danner grunnlag for riktige bevaringstiltak. Gir også grunnlag for senere prosjekter ved at eventuelle endringer kan reverseres korrekt.

Post 003: Oppstart logging av inneklima

Overvåkning av temperatur og fuktforhold som påvirker bygg og inventar. Kirken har ikke strøm eller oppvarming. Data fra måling er viktige for videre bevaringsplan.

Post 004: Kartlegging av brannsikkerhet

Vurdere elektriske anlegg, rømningsveier og brannberedskap. Identifisering av risikoområder og konkrete tiltak for oppgradering. Dagens situasjon: ingen strømforbindelse.

Post 005: Kartlegging av elektriske anlegg og varmeanlegg

Gjennomgå elektriske installasjoner, vurdering av tilstander og type.

Post 006: Dronefotografering av tak og tårn

Dokumentere taktekking, beslag og tårnparti uten bruk av stillas. Oversikt over skader og detaljer. Vurdering og tilstand basert på dronefoto innarbeides i rapport.

Post 007: Kartlegge behov for oppdatert tegningsmateriale

Vurdere om eksisterende plantegninger og snitt er tilstrekkelig for videre arbeid, og skal relateres til informasjon innhentet i bygnings- og interiørhistorikk. Nye målinger og digitalisering vil være nødvendig for å sikre korrekt prosjektering i senere faser. Oppdaterte tegninger bør inkludere løsninger for universell utforming.

Post 008: Kartlegge behov for ROS-analyse

Dokumentere klimatiske, geotekniske og hydrologiske risikoforhold. NVEs temakart viser blant annet at området ligger i aktsomhetsområde for kvikkleire. Beliggelse gir også operasjonell risiko for arbeid og bør undersøkes nærmere.

Post 009: Tilstandsvurdering av kirkekunst- og inventar

Gjennomføre konservatorvurdering av altertavle, prekestol, orgel, kirkebenker og annet inventar. Kartlegge slitasje, avflassing, sprekkdannelser og biologiske skader, og behov for reparasjoner og konservering. Danne grunnlag for eventuelt særskilt konserveringsprosjekt.

Post 010: Avklare om fremtidige tiltak vil kunne berøre automatisk fredede kulturlag i grunnen, samt kartlegge historikk over eksisterende gravetraseer

Avklare om fremtidige tiltak kan berøre automatisk fredete kulturminner. Gjennomgå situasjonsplan fra Askeladden, info fra de med kjennskap til kirken, arkivsøk, lokalhistorie, og annen kartlegging.

Post 011: Utarbeide en samlet sluttrapport for forprosjektet

Sluttrapport som grunnlag for søknad til hovedprosjektmidler. Sammenstilling av alle funn, analyser og prioriterte tiltak i en helhetlig og samlet rapport, delt opp etter post med oppsummering for hver post.

Post 012: Sluttrapport med foto skal lastes inn i Ordna eiendom

Legge til nummerering og tekst til bilder, beskrivelser



Søknad om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker- Skorpa kirke Kvænen

Kort beskrivelse

Forprosjektet skal gjennomføres i tråd med Riksantikvarens krav til overordnet forprosjekt for kulturhistorisk viktige kirker. Målet er å etablere en helhetlig oversikt over Skorpa kirkes tilstand, kulturhistoriske verdi og bevaringsbehov, samt legge et faglig og økonomisk grunnlag for senere særskilte forprosjekt og hovedprosjekt.

Beskrivelse av planer innenfor innsatsområde 1:

Fremskaffe den bygningshistoriske og tekniske kunnskapen som er nødvendig for å sikre et forsvarlig grunnlag for planlegging og gjennomføring av istandsettingen. I tillegg skal forprosjektet bidra til et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag, også for de andre innsatsområdene.

Kirken står overfor utfordringer knyttet til klima, tilgjengelighet og teknisk tilstand. Forprosjektet skal dokumentere tilstand, historikk og risiko, og danne grunnlag for søknad om hovedprosjektmidler.

Forprosjektet skal altså omfatte: Oppdatert tilstandsregistrering av bygning, materialer, tak, tårn og vinduer. Brann- og elsikkerhetskartlegging, samt vurdering av eksisterende varmeanlegg. Inneklimaregistrering (temperatur/fukt). ROS-analyse med særlig fokus på flom, stormflo og erosjon – basert på NVE sine temakart og lokale observasjoner. Arkivsøk og bygningshistorikk for å forstå endringer og tidligere inngrep. Tilstandsregistrering av inventar og kirkekunst i samarbeid med konservator. Rapportering i OrdnA med foto, prioriteringsliste og kostnadsoverslag. Innhenting av nødvendig fagfolk for utførelse av tilstandsrapport etter gjeldende ns-standard.

Beskrivelse av planer innsatsområde 2- Kunnskap og kompetanse:

Prosjektet skal bidra til kompetanseutvikling og faglig nettverk: Kirkevergen og menighetsrådet vil bruke prosjektet som læringsarena for økt kompetanse i prosjektledelse, kulturhistorisk forvaltning og byggeteknisk oppfølging. Samarbeid med antikvarisk rådgiver, konservator og teknisk fagpersonell for å bygge tverrfaglig forståelse



Forprosjektet styrker kunnskapsgrunnlaget gjennom tilstandsanalyse, historisk dokumentasjon og arkivsøk med antikvarisk kompetanse.

Benytte mulighet som kirkeeier å opparbeide seg kunnskap og kompetanse innen tilstandsanalyser, bestilling av antikvarisk arbeid og tradisjonshåndverk, prosjektledelse, og søknadsprosesser innen bevaringsstrategi, samt arbeid med egendokumentasjon i prosessen.

Øke kunnskap rundt bruk av relevante systemer i forhold til bevaring og forvaltning av kulturhistoriske bygg.

Prioritere håndverkere og utførende firma med lærlinger, slik at man kan sikre videre kompetanse i tradisjonshåndverk, også i distrikts-Nord-Norge.

Ønskelig å få til et samarbeid med de utførende håndverkere i prosjektet og lokale firma/museum/eventuelt andre aktuelle parter og interessenter, som kan ha nytte av kunnskap innen antikvarisk riktig sikring, istandsetting og konserveringsprosjekt.

I tillegg kan kommune og administrasjon med menighetsråd være nært på for å både lære om historie, ansvar for kirkebygg og lokale kulturminner.

Beskrivelse av planer innsatsområde 3 og 4- Opplevelse, formidling, engasjement og deltakelse:

Prosjektet skal bidra til lokal forankring og læring: Ønskelig å samarbeide med museum, Kvænangen språksenter og lokale historielag for å belyse Tre stammers møte (bosetning i område med norsk, samisk og kvensk) i kirkehistorisk kontekst, samt omvisninger.

Planlegging av åpent formidlingsarrangement etter forprosjektet, der resultatene deles med lokalbefolkningen og interesserte. Utarbeidelse av digitalt formidlingsmaterieell (video, fotoarkiv, interaktiv oversikt over byggets historie). Se på mulighet for videreutvikling av kirkehelger sommerstid; Omvisninger, konserter og gudstjenester, også med innhold relevant til tre stammers møte i form av kirkebyggets bruk historisk sett.

Opplegg som kan brukes til barn og unge for å bli kjent med kirkebygget og holde kirkehistorien levende.

Forsøke samle lokalhistorie, samt interesserte og lag/ foreninger til engasjement rundt kirken. Mulighet for omvisning under prosjektfaser, samarbeid om framtidige dugnadsordninger. Invitere videregående skoler innenfor yrkesrettede fag, historielag og også se hvordan man kan kombinere dette med innsatsområde 3 for å gjøre det til et helhetlig prosjekt som forankrer prosjektet til ung og gammel, nær og fjern.



Krav

Post 001: Tilstandsvurdering, utvidet nivå 2 undersøkelse

Formålet er å oppdatere og utvide eksisterende tilstandsdata fra 2020 med antikvarisk vurdering. Omfatter observasjon, undersøkelser og registrering av skader, deformasjoner, fukt-/råteangrep på bærende konstruksjoner, kledning og klimaskall, tak, dører og vinduer, dokumentert gjennom foto, plan- og fasadetegninger.

Tilstandsvurderingen skal oppsummeres i egen rapport. Dagens kunnskap er foreldet og mangelfull, og vær- og klimabelastning gjør skadene progresjonsutsatt.

Vurdering av dagens situasjon for tilgjengelighet og adkomst/ Vurdering av universell utforming for bruk de kommende 200 år, samt tiltak for klimatilpassning.

Post 002: Utarbeide oversikt over bygnings- og interiørhistorie/ endringshistorikk, og innhente historiske teninger og bilder ved gjennomføring av arkivsøk

Dokumentere kirkens endringshistorikk og opprinnelig utforming, inkludert materialbruk, malingslag og tidligere reparasjoner. Arkivsøk i riksantikvaren, kirkearkiv og lokalhistorie danner grunnlag for riktige bevaringstiltak. Gir også grunnlag for senere prosjekter ved at eventuelle endringer kan reverseres korrekt.

Post 003: Oppstart logging av inneklima

Overvåkning av temperatur og fuktforhold som påvirker bygg og inventar. Kirken har ikke strøm eller oppvarming. Data fra måling er viktige for videre bevaringsplan.

Post 004: Kartlegging av brannsikkerhet

Vurdere elektriske anlegg, rømningsveier og brannberedskap. Identifisering av risikoområder og konkrete tiltak for oppgradering. Dagens situasjon: ingen strømforbindelse.

Post 005: Kartlegging av elektriske anlegg og varmeanlegg

Gjennomgå elektriske installasjoner, vurdering av tilstander og type.

Post 006: Dronefotografering av tak og tårn

Dokumentere taktekking, beslag og tårnparti uten bruk av stillas. Oversikt over skader og detaljer. Vurdering og tilstand basert på dronefoto innarbeides i rapport.

Post 007: Kartlegge behov for oppdatert tegningsmateriale



Vurdere om eksisterende plantegninger og snitt er tilstrekkelig for videre arbeid, og skal relateres til informasjon innhentet i bygnings- og interiørhistorikk. Nye målinger og digitalisering vil være nødvendig for å sikre korrekt prosjektering i senere faser. Oppdaterte tegninger bør inkludere løsninger for universell utforming.

Post 008: Kartlegge behov for ROS-analyse

Dokumentere klimatiske, geotekniske og hydrologiske risikoforhold. NVEs temakart viser blant annet at området ligger i aktsomhetsområde for kvikkleire. Beliggelse gir også operasjonell risiko for arbeid og bør undersøkes nærmere.

Post 009: Tilstandsvurdering av kirkekunst- og inventar

Gjennomføre konservatorvurdering av altertavle, prekestol, orgel, kirkebenker og annet inventar. Kartlegge slitasje, avflassing, sprekkdannelser og biologiske skader, og behov for reparasjoner og konservering. Danne grunnlag for eventuelt særskilt konserveringsprosjekt.

Post 010: Avklare om fremtidige tiltak vil kunne berøre automatisk fredede kulturlag i grunnen, samt kartlegge historikk over eksisterende gravetraseer

Avklare om fremtidige tiltak kan berøre automatisk fredete kulturminner. Gjennomgå situasjonsplan fra Askeladden, info fra de med kjennskap til kirken, arkivsøk, lokalhistorie, og annen kartlegging.

Post 011: Utarbeide en samlet sluttrapport for forprosjektet

Sluttrapport som grunnlag for søknad til hovedprosjektmidler. Sammenstilling av alle funn, analyser og prioriterte tiltak i en helhetlig og samlet rapport, delt opp etter post med oppsummering for hver post.

Post 012: Sluttrapport med foto skal lastes inn i Ordna eiendom

Legge til nummerering og tekst til bilder, beskrivelser

Forventet effekt og kobling til Riksantikvarens innsatsområder

Forprosjektet vil gi et oppdatert og faglig forankret beslutningsgrunnlag for videre tiltak. Det dekker innsatsområder som klima og miljø, sikkerhet, tilgjengelighet, dokumentasjon og kulturminnevern. Resultatet vil være en helhetlig sluttrapport som kan danne grunnlag for søknad om hovedprosjektmidler og sikre korrekt prosjektering og bevaring av kirkens verdier.



Resultat

Sluttrapporten vil danne grunnlag for hovedprosjekt og kommunal investeringsplan. Den skal også fungere som lokalt kunnskapsdokument om kulturarv, naturpåvirkning og tradisjonshåndverk – slik at arbeidet med Skorpa kirke får ringvirkninger langt utover selve bygget



Intensjonserklæring fra kommunen

Kvænanngen menighet har oversendt budsjettinnspill og flere e-poster til Kvænanngen kommune ved ordfører, varaordfører og kommunedirektør, der behovet for tiltak på Skorpa kirke og søknad til kirkebevaringsfondet er gjort rede for.

Det har i tillegg vært møter med kirkeverge, kommunedirektør og ordfører der det ovennevnte har vært diskutert.

Kommunen er formelt bedt om å signere Riksantikvarens intensjonserklæring, og har fått gjentatte orienteringer om søknaden, men har ikke besvart henvendelsene innen fristen 03.11.25.

Kirkebyggene er som kjent soknets eiendom, og det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirkebygg ligger hos kommunen, i henhold til Trossamfunnsloven §14.

Vi anser tiden som vil medgå til behandling av søknad for tilskudd til overordnet forprosjekt, og gjennomføring dersom søknaden innvilges, som tilstrekkelig til at kommunen kan innarbeide nødvendige kostnader for et hovedprosjekt i kommende økonomiplaner.

Det forventes at samarbeidet med kommunen videreutvikles slik at tiltakene kan gjennomføres på et bærekraftig kostnadsnivå, fordelt over den tiden som er nødvendig for både praktisk gjennomføring og økonomisk forsvarlighet, uten å belaste kommunens budsjetter uforholdsmessig hardt i enkeltår.

Kirkevergen ber om at manglende kommunal signatur ikke hindrer søknaden fra å bli behandlet, da kommunen er orientert og innforstått med sitt økonomiske ansvar.

Både kirkevergen og kommunen er i praksis bundet av egen kommunal forvaltningspraksis, der saker må gjennom flere nivåer, utvalg og møter før det gis en konkret tilbakemelding. Dette gjør prosessene tidkrevende, selv når det er bred enighet om behovet.

Søknaden sendes derfor innen fristen i et håp om at den vil bli behandlet. Signert erklæring vil ettersendes så snart kommunen formelt har behandlet saken.

Med vennlig hilsen

Christin M. Røde
Kirkeverge Kvænanngen menighet

- I tro, håp og saksgang 

Søknad om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker- Skorpa kirke Kvæningen

Beskrivelse av planer innsatsområde 3 og 4- Opplevelse, formidling, engasjement og deltakelse:

Prosjektet skal bidra til lokal forankring og læring: Ønskelig å samarbeide med museum, Kvæningen språksenter og lokale historielag for å belyse Tre stammers møte (bosetning i område med norsk, samisk og kvensk) i kirkehistorisk kontekst, samt omvisninger.

Planlegging av åpent formidlingsarrangement etter forprosjektet, der resultatene deles med lokalbefolkningen og interesserte. Utarbeidelse av digitalt formidlingsmateriell (video, fotoarkiv, interaktiv oversikt over byggets historie).

Se på mulighet for videreutvikling av kirkehelger sommerstid; Omvisninger, konserter og gudstjenester, også med innhold relevant til tre stammers møte i form av kirkebyggets bruk historisk sett.

Opplegg som kan brukes til barn og unge for å bli kjent med kirkebygget og holde kirkehistorien levende.

Forsøke samle lokalhistorie, samt interesserte og lag/ foreninger til engasjement rundt kirken. Mulighet for omvisning under prosjektfaser, samarbeid om framtidige dugnadsordninger. Invitere videregående skoler innenfor yrkesrettede fag, historielag og også se hvordan man kan kombinere dette med innsatsområde 3 for å gjøre det til et helhetlig prosjekt som forankrer prosjektet til ung og gammel, nær og fjern.

Innsatsområde	Beskrivelse (basert på veilederens poster)	Estimert timer (fra veileder)	Kostnad (eks. mva)	Begrunnelse
Post 001	Tilstandsanalyse utvidet nivå 2, samt historiske søk, registrering av skader på foto/plan- og fasadetegninger	110		Formålet er å oppdatere og utvide eksisterende tilstandsdata fra 2020 med antikvarisk vurdering. Omfatter observasjon, undersøkelser og registrering av skader, deformasjoner, fukt-/råteangrep på bærende konstruksjoner, kledning og klimaskall, tak, dører og vinduer, dokumentert gjennom foto, plan- og fasadetegninger. Tilstandsvurderingen skal oppsummeres i egen rapport. Dagens kunnskap er foreldet og mangelfull, og vær- og klimabelastning gjør skadene progresjonsutsatt. Vurdering av dagens situasjon for tilgjengelighet og adkomst. Vurdering av universell utforming for bruk de kommende 200 år, samt tiltak for klimatilpassning
Post 002	Utarbeide oversikt over bygnings- og interiørhistorie/ endringshistorikk, og innhente historiske tegninger og bilder ved gjennomføring av arkivsøk	40		Dokumentere kirkens endringshistorikk og opprinnelig utforming, inkludert materialbruk, malingslag og tidligere reparasjoner. Arkivsøk i riksantikvaren, kirkearkiv og lokalhistorie danner grunnlag for riktige bevaringstiltak. Gir også grunnlag for senere prosjekter ved at eventuelle endringer kan reverseres korrekt. Konservator
Post 003	Oppstart logging av inneklimate	40		Overvåkning av temperatur og fuktforhold som påvirker bygg og inventar. Kirken har ikke strøm eller oppvarming. Data fra måling er viktige for videre bevaringsplan. Store avvik må følges opp med eget forprosjekt
Post 004	Kartlegging av brannsikkerhet	60		Vurdere elektriske anlegg, rømningsveier, brannberedskap. Identifisering av risikoområder og konkrete tiltak for oppgradering. Dagens situasjon: ingen strømförbindelse. Vedovn plombert/kan ikke fyres i. Heller ikke innlagt vann. Adkomst/tilgjengelighet for bevegelseshemmede utgjör stor risiko per dagens situasjon ved brann.
Post 005	Kartlegging av elektriske anlegg og varmeanlegg	40		Gjennomgå elektriske installasjoner, vurdering av tilstander og type. Gammelt ledningsnett, men ikke tilkoblet strøm. Ingen strömforsyning til Skorpa øy.
Post 006	Dronefotografering av tak og tårn	15		Dokumentere taktecking, beslag og tårnparti uten bruk av stillas. Oversikt over skader og detaljer. Vurdering og tilstand basert på dronefoto innarbeides i rapport.
Post 007	Kartlegge behov for oppdatert tegningsmateriale	20		Vurdere om eksisterende plantegninger og snitt er tilstrekkelig for videre arbeid, og skal relateres til informasjon innhentet i bygnings og interiørhistorikk. Nye målinger og digitalisering vil være nødvendig for å sikre korrekt prosjektering i senere faser. Oppdaterte tegninger bør inkludere løsninger for universell utforming.
Post 008	Kartlegge behov for ROS-analyse	20		Dokumentere klimatiske, geotekniske og hydrologiske risikoforhold. NVE's temakart viser blant annet at området ligger i aktsomhetsområde for kvikkleire. Beliggelse gir også operasjonell risiko for arbeid og bør undersøkes nærmere. Forprosjekt vil vurdere grunnforhold, drenering og erosjonssikring, samt værmessige og logistiske risikofaktorer. universell utforming i forbindelse med sikkerhet (brann, evakuering etc)
Post 009	Tilstandsvurdering av kirkekunst- og inventar	60		Gjennomføre konservatorvurdering av altertavle, prekestol, orgel, kirkebenker og annet inventar. Bevaring av historisk materiell. Kartlegge slitasje, avflassing, sprekkdannelser og biologiske skader, og behov for reparasjoner og konservering. Danne grunnlag for eventuelt særskilt konserveringsprosjekt.
Post 010	Avklare om fremtidige tiltak vil kunne berøre automatisk fredede kulturlag i grunnen, samt kartlegge historikk over eksisterende gravetraseer	40		Gjennomgå situasjonsplan fra Askeladden, info fra ansatte/de med kjennskap til kirken, arkivsøk, lokalhistorie, og kartlegging.

Post 011	Utarbeide en samlet sluttrapport for forprosjektet	50		Sluttrapport som grunnlag for søknad til hovedprosjektmidler. Sammenstilling av alle funn, analyser og prioriterte tiltak i en helhetlig og samlet rapport, delt opp etter nummer med oppsummering for hver post,
Post 012	Sluttrapport med foto skal lastes inn i Ordna Eiendom	15		legge til nummerering og tekst til bilder, beskrivelser
Post 013	Møter	30		Møter, koordinering av transport og arbeid/aktivitet
	Samlet sum innsatsområde 1	540	756 000	
2: Kunnskap /kompetanse	Utarbeide bygnings-/interiørhistorie og arkivsøk , avklare fremtidige tiltak mht. kulturminner i grunnen . Kompetanseheving håndverkere	44 timer	61 600	Kompetanseutvikling og læringsarena for kirkeeier. Prioritere håndverkerfirma med lærlinger for å sikre kunnskap om bevaring, sikring og istandsetting av historiske bygg. Oppdatert kunnskapsgrunnlag og formidling av dette i forhold til kirkebygg. Arbeid med systemer for forvaltning og dokumentasjon.
3/4: Opplevelse/ engasjement (valgfritt)	Plan for formidling og engasjement	20 timer (tillegg)	28 000	Forsøke samle lokalhistorie, samt interesserte og lag/ foreninger til engasjement rundt kirken. Mulighet for omvisning under prosjektfaser, samarbeid om framtidige dagnadsordninger. Utvikling av digitalt formidlingsmateriell. Lokal forankring og belyse historisk bruk ifm tre stammers møte.
Logistikk og transport	Båttransport for 5 turer (befaringer, installasjon logging, oppfølging); ekstra for utstyr/rigg.	-	60 000	Basert på anslag av lokale aktører: 12 000 kr/tur x 5 = 60 000 kr. Økt antall turer pga. logging over tid.
Midlertidig infrastruktur	Aggregat, midlertidig sanitær, kost/losji	-	40 000	Estimert
Subtotal (eks. mva)			945 600	Sum timer fra veileder + logistikk.
Mva (25%)			1 182 000	Standard sats.
Total				

Grunnet lokasjon og begrenset tilgjengelighet er det benyttet en gjennomsnittspris på 1400kr pr time. Det er også asnlått høyere timeforbruk enn i veileder også her grunnet lokasjon, innhenting av nødvendig kompetanse fra langt unna, og behov for innleid transport, samt værforhold da kirken befinner seg på en øy uten veiforbindelse og transporttilbud.